



ИВП  
vdp170kir@mail.ru

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Директору МКОУ «СОШ №1  
с. Алтуд» Прохладненского района  
КБР

ПРОКУРАТУРА  
ПРОХЛАДНЕНСКОГО  
РАЙОНА

361000, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 70

31 03.2016 № 16-99-2016

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства в сфере обеспечения  
пожарной безопасности и  
антитеррористической безопасности,  
требований ФЗ от 29.12.2012 №173-ФЗ  
«Об образовании в РФ»

Во исполнение задания прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 03.03.2016 за №17-809-2016, прокуратурой района на поднадзорной территории проведена проверка состояния антитеррористической защищенности особо охраняемых объектов, объектов потенциальных террористических угроз и с массовым пребыванием граждан.

В месте с тем, проведенной проверкой в МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд», на предмет антитеррористической защищенности и противодиверсионной устойчивости, выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства.

В ходе проведенной проверки установлено, что здание МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд», в нарушение требований Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов» от 25.03.2015 №172, отсутствует система речевого оповещения и управление эвакуацией, также имеющаяся система видеонаблюдения не соответствует требованиям.

Проведенной проверкой противопожарной безопасности выявлены следующие нарушения:

- Отсутствует ограждение по периметру кровли здания МКОУ «СОШ №1 с.п. Алтуд» п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
- В зданиях, помещениях МКОУ «СОШ №1 с.п. Алтуд» сняты предусмотренные проектом некоторые двери из поэтажных коридоров 1-го, 2-

го и 3-го этажа, ведущих на лестничную клетку и препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации п. 23 (д) ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в здании школы находятся в неисправном состоянии не соответствуют требованиям федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также других нормативных документов по пожарной безопасности п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно:

- На объекте отсутствует исполнительная документация, в соответствии с которой выполнялся монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Акт обследования, проектная документация или Техническое задание к государственному контракту и т.п.), п. 61 ППР в РФ от 25.04.2012 г. №390.
- При формировании сигнала на включение системы оповещения людей о пожаре при сработке двух пожарных извещателей в некоторых защищаемых помещениях и зонах в шлейфы двухпорогового прибора ВЭРС-ПК24 допускается установка менее 3-х пожарных извещателей, п. 14.3 СП 5.13130.2009.
- Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены проводом ТПП, имеющем сопротивление изоляции менее 1 МОм, п.11.6 РД 78.145-93.
- Не все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, лестничных клеток, заблокированы автоматической пожарной сигнализацией (например коридор перед актовым залом), п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03.
- - Не у всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, установлены световые указатели "Выход", п. 5.3 СП 3.13130.2009.
- - Не функционирует система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- - На путях эвакуации 2-го этажа (корридоры) напольное покрытие пола из неопределенного горючего материала, п. 6.25 СНИП 21-01-97\*
- - В здании и помещениях музыкальной школы отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (п. 7.2 табл. А.1 Приложения А СП 5.13130.2009, НПБ 110-03).
- - Кровля здания музыкальной школы не обработана огнезащитным составом не менее II группы огнезащитной эффективности (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012). *нотн.*

Вместе с тем, согласно статье 1 Федерального закона от 21 декабря 1994

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности, это реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности (совокупность сил и средств, мер, направленных на борьбу с пожарами) являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются осуществление мер пожарной безопасности, реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Пунктом 1 ППБ 01-03 установлено, что правила пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

При этом, в соответствии со ст.51 Закона «Об образовании» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения.

Статьей 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что одним из основных принципов противодействия терроризму является системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

В результате бездействия руководства МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» нарушаются права и законные интересы детей и работников указанного учреждения, что не может быть допустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие и конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства РФ и недопущению их впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

**3. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры Прохладненского района.**

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Прохладненского района в письменной форме в месячный срок, с приложением документа, подтверждающего факт привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности (приказ, распоряжение).

Прокурор района  
старший советник юстиции



Х.А. Эржибов